

**Aanvullende Input op het Verzamelbesluit bodem 2026 door OD NZKG
februari 2025**

Aanvullend op onze reactie ingediend op 5 februari 2025 het volgende:

1. overvulbeveiliging

Op pagina 20-21 van de toelichting is opgenomen onder "*Informereren bevoegd gezag over afkeur en verwijderen of onklaar maken van ondergrondse opslagtank en inwendige beoordeling ondergrondse opslagtank (artikelen 4.976a tot en met 4.976d en 4.997 Bal)*":

"Hoewel de inhoud van de artikelen 4.976a, 4.976b en 4.997, vierde en vijfde lid, Bal ook is te vinden in de PGS 28 en PGS 31, zijn deze artikelen opgenomen om te verduidelijken dat deze regels ook zijn gesteld met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem."

Hetzelfde geldt voor de overvulbeveiliging van tanks.

Voor voertuigen en vaartuigen die betankt worden is voor alle brandstoffen een automatische afslag verplicht bij zowel kleinschalig als grootschalig tanken (artikel 4.497, 4.512, 4.537 & 4.548 Bal). Dus voor het betanken is dit goed geborgd.

Voor de tanks, als die gevuld worden met (licht) ontvlambare vloeistoffen, is een overvulbeveiliging alleen noodzakelijk omdat die geldt via de PGS-richtlijnen (en dus onder de titel van veiligheid).

Voor bovengrondse tanks met vloeistoffen zoals diesel, is een overvulbeveiliging vastgelegd in artikel 4.932 Bal.

Voor tankcontainers en verpakkingen die als tank gebruikt worden met vloeistoffen zoals diesel, is een overvulbeveiliging vastgelegd in artikel 4.948 Bal.

Aan alle kanten is dus duidelijk dat een overvulbeveiliging als redelijke maatregel beschouwd moet worden uit oogpunt van bodembescherming.

Voor ondergrondse tanks en voor tanks, met ontvlambare vloeistoffen zoals benzine, is een overvulbeveiliging uit het oogpunt van bodem volgens het Bal niet nodig terwijl ontvlambare vloeistoffen niet minder bodembedreigend zijn.

Voor ondergrondse tanks en voor tanks met ontvlambare vloeistoffen zoals benzine is dit alleen via de PGS-weg vastgelegd. (In de PGS 28, 30 en 31 is immers vastgelegd dat tankinstallaties moeten voldoen aan de BRL 7800. In de BRL 7800 is vastgelegd dat ze een overvulbeveiliging moeten hebben.)

- ➔ Gezien wat u hebt opgenomen op pagina 20-21 van de toelichting moet de overvulbeveiliging ook uit oogpunt van bodem opgenomen worden als redelijke maatregel waaraan voldaan moet worden. Ook voor ontvlambare vloeistoffen zoals benzine.

NB: In artikelen 4.917, 4.929, 4.938, 4.967 en 4.986 van het Bal is wel aangegeven dat inspectie en onderhoud plaats moet vinden door een instelling die voldoet aan de BRL 7800. Maar dat richt zich enkel op de instelling die dat moet uitvoeren en niet op de fysiek aanwezige tank.

2. Meldplicht en vergunningplicht

Voor graven in de bodem is een meldplicht opgenomen. In het verzamelbesluit is de meldplicht opgenomen als artikel 4.1200, in het huidige Bal is dit artikel 4.1225 (en ook artikel 4.1236 voor saneren). Als sprake is van het graven in de bodem binnen Seveso-inrichting kan de vraag ontstaan of die graafactiviteit onderdeel is van de mba exploiteren van een Seveso-inrichting. Seveso inrichting is namelijk zeer ruim gedefinieerd. De

gehele door de exploitant beheerde locatie valt eronder. Daarmee zou de graafactiviteit ook vergunningplichtig worden. Dit geldt dan ook voor andere vergunningplichtige mba's waar de functioneel ondersteunende activiteiten onderdeel van zijn. Dit zou betekenen dat als gegraven wordt in de bodem binnen bijvoorbeeld een Seveso-inrichting dat:

1. Een vergunning moet worden aangevraagd én
2. Een melding moet worden gedaan.

In het meldingsartikel is namelijk niet geregeld dat een melding niet verplicht is als de activiteit vergunningplichtig is. Als er voor graven en een melding en een vergunning nodig zijn, dan is dit een lastenverzwaring voor zowel bedrijven als Omgevingsdiensten. Dit lijkt niet zo bedoeld te zijn.

De oorsprong lijkt erin gelegen dat de mba's, die geïntroduceerd zijn met het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (Stb. 2021, 98), opgenomen zijn in paragraaf 3.2 van het Bal. Voor de Omgevingswet werden deze activiteiten gereguleerd op een andere basis dan die voor inrichtingen zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze activiteiten uit het Aanvullingsbesluit bodem zouden te allen tijde buiten de vergunningplicht moeten vallen, ook als ze bijvoorbeeld binnen een Seveso-inrichting worden verricht.

Wij verzoeken u te regelen dat de mba's die geïntroduceerd zijn met het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet¹ (Stb. 2021, 98) expliciet uitgezonderd worden van de vergunningplichten uit Hoofdstuk 3 van het Bal. Wel is het wenselijk om het bevoegd gezag voor de vergunningplichtige mba bevoegd te laten voor de bodem activiteiten. Het bevoegd gezag voor bijvoorbeeld het exploiteren van een Seveso-inrichting (GS) zijn dan ook bevoegd voor het ontvangen van de melding voor de mba graven.

Wij verzoeken u daarom om expliciet te bepalen dat GS bevoegd zijn voor de uitvoering van deze regels bij bedrijven waar zij het vergunningverlenend bevoegd gezag zijn.

¹ Zoals graven en saneren

